

**Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca
wycofania z obrotu i używania niektórych serii paneli MicroScan
Pos Combo Panel Type 21, 33, 38, 41 i 42 oraz MicroScan Pos
Breakpoint Combo Panel Type 20, 23, 32, 33 i 34**

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 06/05/2016 - 10:52

Załącznik:  [FSN_Nidacon_07.01.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://www.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-1>

Odnośniki

[1] https://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Nidacon_07.01.2015_0.pdf